## Inhaltsverzeichnis zum BImSchG – Antrag Windpark Schiederhof II

## Errichtung einer Windenergieanlage Typ: Vestas V 150, NH 123 m Stand Juli 2019

Abschnitt	Stand Juli 2019
Absennee	Breiter Ordner
0	Übersicht über Antragsunterlagen mit Betriebsgeheimnissen
1	Antrag auf Genehmigung einer Anlage nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
1.1	
	Antragsformular Landkreis Straubing-Bogen
1.2	Antrag Formular 1.1
1.3	Formular 1.2
1.4 / 1.5	Formular 2.1 + 2.2/2
1.6 / 1.7	Formular Schallquellen 4.3/1 + 4.3/2
1.8 / 1.9	Herstell- und Rohbaukosten Vestas V150, NH: 123 m
1.10 / 1.11	Investkosten und Baukosten gemäß DIN 276
1.12	Aktenvermerk Rückbauverpflichtung und Sicherheitsleistung
1.13	Abschätzung Rückbaukosten Vestas V150, NH: 123 m
2	Kurzbeschreibung zum BImSchG - Antrag
3	Angaben zur Anlage
3.1	Vermarktungsprospekt 4MW Plattform
4	Bauantrag, Baubeschreibung und Bauzeichnungen
4.1	Bauantrag
4.2	Erhebungsbogen für Baugenehmigung
4.3	Baubeschreibung
4.4	Antrag auf Zulassung einer Abweichung der Abstandsflächen nach Art. 63 BayBO
4.5	Zustimmungserklärungen Abstandsflächenübernahme
4.6	Bauvorlageberechtigung Objektplaner
4.7	Auszug aus dem Liegenschaftskataster zur Bauvorlage
4.8	Topographische Karten ( 1:10.000 / 1:25.000 )
4.9	Datenblatt mit Standortkoordinaten und Höhenangaben für Beteiligung Luftfahrt
4.10	Ausführungsplanung Ing- Büro König
4.11	Typenprüfungen Vestas V150, NH: 123 m: Flachfundament und Turm mit Fundamentspezifikation
4.12	Allgemeine Beschreibung 4 MW-Plattform
4.13	Rotorblatttiefen Vestas Windenergieanlagen
4.14	Ansichtszeichnung Vestas V150, NH: 123 m + Übersetzung Legende
4.15	Prinzipieller Aufbau und Energiefluss Vestas V150, NH: 123 m
4.16	Mindestanforderungen an Transportwege und Kranstellflächen
4.17	Erklärung Kriterienkatalog Anlage 2 BauVorlV

5	Angaben zur Anlagensicherheit
5.1	Blitzschutzsystem Vestas V150, NH: 123 m
5.2	Allgemeine Beschreibung Eissturz und Eisabwurfrisiko
5.3	Allgemeine Spezifikation BLADEcontrol Ice Detector + Allgemeine Spezifikation Eiserkennung
5.4	Typenzertifikat BLADEcontrol
5.5	Unterlagen zur Tages- und Nachtkennzeichnung Vestas
5.6	Allgemeine Spezifikation Gefahrenfeuer + Sichtweitensensor
5.7	Niederschlagssensor
6	Angaben zum Arbeits- und Brandschutz
6.1	Allgemeine Angaben zum Arbeitsschutz
6.2	Vestas Arbeitsschutz Manual
6.3	Allgemeine Spezifikation des Vestas-Brandschutzes
6.4	Generisches Brandschutzkonzept des TÜVSÜD
6.5	Aktenvermerk Nachreichung Brandschutznachweis
6.6	Notbeleuchtung an Vestas Windenergieanlagen
7	Umweltverträglichkeit und Abfälle
7.1	Einschätzung zur Störfallverordnung von Vestas
7.2	Allgemeine Informationen über die Umwelteinflüsse
7.3	Angaben zum Abfall
8	Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
8.1	Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Vestas V150, NH: 123 m
8.2	Herstellerangaben zu wassergefährdenden Stoffen Vestas V150, NH: 123 m
8.3	Sicherheitsdatenblätter zu wassergefährdenden Stoffen
8.3 <b>9</b>	Sicherheitsdatenblätter zu wassergefährdenden Stoffen  Hilfsanlagen in WEA
9	Hilfsanlagen in WEA
<b>9</b> 9.1	Hilfsanlagen in WEA Avanti-Fallschutzsystem
9 9.1 9.2	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)
9 9.1 9.2 10	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH &
9 9.1 9.2 10 10.1	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Schattengutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH
9 9.1 9.2 10 10.1	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Schattengutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Turbulenzintensitätsgutachten vom 18.02.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Geotechnischer Untersuchungsbericht (Ingenieurbüro Schröfl) und Stellungnahme Bergbau
9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Schattengutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Turbulenzintensitätsgutachten vom 18.02.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Geotechnischer Untersuchungsbericht (Ingenieurbüro Schröfl) und Stellungnahme
9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Schattengutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Turbulenzintensitätsgutachten vom 18.02.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Geotechnischer Untersuchungsbericht (Ingenieurbüro Schröfl) und Stellungnahme Bergbau  Hydrogeologisches Gutachten vom 11.08.2016 (R & H Umwelt GmbH) sowie
9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Schattengutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Turbulenzintensitätsgutachten vom 18.02.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Geotechnischer Untersuchungsbericht (Ingenieurbüro Schröfl) und Stellungnahme Bergbau  Hydrogeologisches Gutachten vom 11.08.2016 (R & H Umwelt GmbH) sowie Aktenvermerk
9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Schattengutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Turbulenzintensitätsgutachten vom 18.02.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Geotechnischer Untersuchungsbericht (Ingenieurbüro Schröfl) und Stellungnahme Bergbau  Hydrogeologisches Gutachten vom 11.08.2016 (R & H Umwelt GmbH) sowie Aktenvermerk  Schmaler Ordner
9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Hilfsanlagen in WEA  Avanti-Fallschutzsystem  Service-Lift Power Climber  Gutachten  Schallgutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Schattengutachten vom 11.01.2019 + Stellungnahme vom 24.06.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Turbulenzintensitätsgutachten vom 18.02.2019 (I17-Wind GmbH & Co. KG)  Geotechnischer Untersuchungsbericht (Ingenieurbüro Schröfl) und Stellungnahme Bergbau  Hydrogeologisches Gutachten vom 11.08.2016 (R & H Umwelt GmbH) sowie Aktenvermerk  Schmaler Ordner  Umweltgutachten

11.4	Visualisierung
11.5	FFH-Verträglichkeitsvorprüfung